

Issued by Garantie globale	Date 2008-12-10	Replaces	Insert	Page No. 1
-------------------------------	--------------------	----------	--------	---------------

CAMPAGNE DE RAPPEL
4877-1696

TAD650/660VE rampe de distribution 4877-1696
Édité en décembre 2008

- Produit :** TAD650VE n° de spéc. 869354
TAD660VE n° de spéc. 869351
Plage de numéros de série : 5310512408 – 5310512412 et
5310519401 – 5310579846
- Problème :** Un alliage incorrect a été utilisé par le fournisseur de rampes communes de distribution pendant une certaine période faisant que cette rampe de distribution risque de casser et de provoquer des fuites de carburant.
- MESURE À PRENDRE :** Prenez contact avec votre revendeur Volvo Penta pour planifier un rendez-vous
- Pour trouver le service après-vente Volvo Penta le plus proche, vous pouvez consulter notre [localisation des revendeurs](#) sur notre site Web

Veillez également consulter la lettre suivante.

Issued by Garantie globale	Date 2008-12-10	Replaces	Insert	Page No. 2
-------------------------------	--------------------	----------	--------	---------------

Septembre 2008

NOM DU PROPRIÉTAIRE
ADRESSE

NUMÉRO DE SÉRIE DU MOTEUR

Objet : Campagne de rappel – Rampe de distribution de carburant 4877-1696 pour Volvo Penta TAD650VE et TAD660V

Cher propriétaire de produit Volvo Penta :

Le but de la présente est de vous prévenir d'une importante campagne de sécurité initiée par Volvo Penta et qui concerne les moteurs TAD650VE et TAD660VE fabriqués en 2008.

Volvo Penta a été informé que le fournisseur de rampes communes de distribution avait, durant une certaine période, utilisé un alliage erroné. Résultat : un risque de rupture de ladite rampe de distribution et une fuite éventuelle de carburant. Toute fuite de carburant représente un risque d'incendie et d'explosion. A ce jour, aucun incident engendrant un incendie ou une explosion ne nous a été rapporté.

[OEM] Les documents d'enregistrement de la garantie indiquent que vous êtes le propriétaire d'une unité équipée d'un/de moteur(s) Volvo Penta TAD650VE ou TAD660V.

Afin de prévenir ces risques, Volvo Penta a initié un rappel de sécurité visant à remplacer la rampe de distribution de carburant. Veuillez contacter sans attendre votre concessionnaire Volvo Penta afin de prendre rendez-vous pour effectuer cette intervention importante. Cette intervention sera exécutée sans frais pour le client et demande environ 2 à 3 heures.

Si vous n'êtes plus le propriétaire de l'unité en question, veuillez nous contacter au _____, pour nous indiquer le nom du nouveau propriétaire, le cas échéant.

Nous regrettons les désagréments engendrés par cette mesure et vous remercions par avance pour votre compréhension.

Cordiales salutations,

AB VOLVO PENTA