

Issued by Global Warranty	Date 2008-12-10	Replaces	Insert	Page No. 1
------------------------------	--------------------	----------	--------	---------------

CAMPAGNA DI RICHIAMO
4877-1696

TAD650/660VE tubo di distribuzione del carburante 4877-1696
Pubblicato Dicembre 2008

Prodotto: TAD650VE spec. no. 869354
TAD660VE spec. no. 869351
Gamma numero seriale: 5310512408 – 5310512412 e
5310519401 – 5310579846

Problema: Volvo Penta ha rilevato che, durante un certo periodo di tempo, il fornitore del condotto di mandata del carburante dei motori in oggetto ha utilizzato una lega metallica non corretta, il che potrebbe causare la rottura del condotto e possibili perdite.

RIMEDIO: Contattare il concessionario Volvo Penta per stabilire un appuntamento

Per trovare il punto di assistenza Volvo Penta più vicino, consultare il nostro [dealer locator](#) sul nostro website

Vedere anche la lettera sottostante

Issued by Global Warranty	Date 2008-12-10	Replaces	Insert	Page No. 2
------------------------------	--------------------	----------	--------	---------------

Settembre 2008

NOME DEL PROPRIETARIO
INDIRIZZO

NUMERO DI SERIE MOTORE

Oggetto: Campagna di richiamo –Volvo Penta TAD650VE e TAD660V tubo di distribuzione del carburante 4877-1696

Gentile utente di un prodotto Volvo Penta,

con questa lettera intendiamo comunicarle un'importante campagna di richiamo, avviata da Volvo Penta, relativa ai motori TAD650VE e TAD660VE nel 2008.

Volvo Penta ha appreso che, per un periodo di tempo limitato, il fornitore del tubo di distribuzione del carburante ha utilizzato una lega metallica non corretta per la fabbricazione di tale pezzo, rendendolo in tal modo suscettibile a rotture e possibili fuoriuscite di carburante. Le perdite di carburante comportano il rischio di incendio e di esplosione. Comunque non siamo stati informati su alcun caso di incendio o di esplosione, a seguito del suddetto difetto.

I dati di registrazione della garanzia [OEM] ci informano che è in possesso di un'imbarcazione/un macchinario equipaggiato con uno o più motori Volvo Penta TAD650VE o TAD660V.

Per evitare i suddetti rischi, Volvo Penta ha avviato una campagna di richiamo per sostituire il tubo di distribuzione del carburante. La preghiamo di contattare la Concessionaria Volvo Penta per far eseguire questo importante intervento. L'operazione sarà effettuata gratuitamente e richiederà circa 2 ore e mezzo.

Se non è più in possesso dell'imbarcazione/del macchinario, La preghiamo di contattarci a _____, fornendoci i dati del nuovo proprietario, se disponibili.

Ci scusiamo per il disturbo e La ringraziamo per la gentile collaborazione.

Distinti saluti

AB VOLVO PENTA