

Issued by	Date	Replaces	Insert	Page No.
42700 Global Warranty	2008-04-28	2008-01-15	7.3.102	1

CAMPAÑA DE RETIRADA
(4877-1674)

Motores de gasolina y carburador
Fecha de edición: Enero de 2008

PRODUCTO: Motores de gasolina, por carburador, modelos 3.0GL, 4.3GL y 5.0GL.
Entre los números de serie: 4012177265 - 4012204622

PROBLEMA: Corrosión acelerada con fugas de combustible como resultado.

QUÉ HACER: Póngase en contacto con el concesionario de servicio de Volvo Penta para programar una visita al taller.

Para ubicar al concesionario Volvo Penta más cercano puede consultar al [localizador](#) en la web

- **Lea también la carta adjunta**

Issued by	Date	Replaces	Insert	Page No.
42700 Global Warranty	2008-04-28	2008-01-15	7.3.102	2

Enero de 2008

Referencia: Campaña de retirada (4877-1674) – Motores marinos de gasolina, por carburador, Volvo Penta

Estimado propietario de embarcación:

El propósito de esta carta es notificarle la existencia de una importante campaña para la retirada de su motor marino.

Volvo Penta adquiere los carburadores de Holley Performance Products, Inc. que nos advierte que la aleación utilizada para la fabricación de los carburadores no cumple sus especificaciones lo que hace que se acelere la corrosión. Los procesos de corrosión liberan partículas de metal oxidado que se mezclan con el combustible en el interior del carburador bloqueando su paso a través del mismo. La corrosión puede aparecer también por debajo de las juntas dando lugar a pérdidas de combustible y causar un incendio en caso de producirse una chispa. Hasta el momento no se nos ha comunicado la ocurrencia de incendio o explosión a causa de este defecto.

Le rogamos que se ponga en contacto con el concesionario de servicio de Volvo Penta para programar una visita al taller y realizar este importante servicio. Su motor será inspeccionado para determinar, según el código de fecha marcado en el carburador, si es necesario sustituir éste. Para la inspección y cambio de carburador, en caso de que sea necesario, se ha calculado un tiempo aproximado de 1,5 horas, y que esta operación se hará sin que suponga ningún gasto por parte de usted. **No utilice la embarcación hasta que no se haya llevado a cabo este importante servicio.**

Lamentamos las molestias que esto pueda causarle.

Atentamente le saluda,

VOLVO PENTA