

Julkaisija	Pvm	Korvaa	Lisäys	Sivunumero
42700 Global Campaign Management	2009-09-15			1

TAKAISINKUTSUKAMPANJA
(4877-1728)

***Mekaanisten moottoreiden elektroninen QL-vaihte- ja kaasunsäätöjärjestelmä
Syyskuu 2009***

Kuvaus: QL-EST-järjestelmä, joka ei ohjelmistovirheestä johtuen vaihda vaihdetta odotetulla tavalla. Tämä virhe voi johtaa veneen ja kiinteän esteen väliseen tai veneiden välisiin hitaalla nopeudella tapahtuviin törmäyksiin, jolloin seurauksena on omaisuusvahinko ja/tai henkilövamma. Tähän mennessä tietoomme ei ole tullut yhtään henkilövahinkoon johtanutta tapahtumaa.

Koskee tuotteita: QL-EST-järjestelmä, yhden moottorin asennussarjat: osanro 3884416 ja osanro 21429303. (Tuotannon alusta lähtien)
Kahden moottorin järjestelmät: osanro:t 3884418, 21316752 ja 21324935. (Tuotannon alusta lähtien)
Ohessa on Excel-taulukkoarkki, joka sisältää tiedot mahdollisesti rekisteröidyistä asiakkaista, OEM-myyjistä, jälleenmyyjistä, maahantuojista ja markkinointiyksiköistä.
QL-EST-järjestelmät, jotka Volvo Penta on toimittanut 26.6.2009 jälkeen, sisältävät PCU-ohjausyksiköt, osanro:t 3884220, 21316655 ja 21428968 ja uusimman ohjelmiston. Näissä PCU-ohjausyksiköissä on merkintä "K-283", mikä on voimassa kolme kuukautta.

Toimenpide: Ota yhteys Volvo Penta -huoltoliikkeeseen ja varaa aika.

Lähimmän Volvo Penta -jälleenmyyjän löydät kotisivujemme jälleenmyyjäluettelosta.