

Publié par	Date	Remplace	Encart	Page no
42700 Global Campaign Management	2009-09-15			1

CAMPAGNE DE RAPPEL
(4877-1728)

**Système QL de commande électronique de changement de marche et
d'accélération pour moteurs mécaniques**
Édité en septembre 2009

Description :

Le système QL-EST qui ne se déplace pas comme prévu en raison d'un bogue dans le logiciel. Ce défaut peut provoquer des collisions entre les bateaux à faible vitesse ou entre le bateau et un objet fixe, causant ainsi des dommages matériels et/ou de blessures. A ce jour, aucun incident engendrant des dommages corporels ne nous a été rapporté.

Produits concernés :

Système QL-EST, kits installation monomoteur : n° de réf. 3884416 et n° de réf. 21429303. (Depuis la première production)
Systèmes installation bimoteur : N° de réf. 3884418, 21316752 et 21324935. (Depuis la première production)
Veuillez trouver ci-joint un fichier Excel contenant des informations enregistrées sur le client, OEM, distributeurs, importateurs et *market units*, lorsque celles-ci sont disponibles.
Les systèmes QL-EST distribués par Volvo Penta à partir du 26-06-2009 contiennent les unités de commande PCU de réf. 3884220, 21316655 et 21428968 avec le logiciel le plus récent ; ces unités de commande PCU seront marquées d'un autocollant indiquant «K-283" pour une période de trois mois.

Mesure à prendre :

Veuillez contacter votre concessionnaire Volvo Penta afin de prendre rendez-vous

Pour retrouver l'adresse du concessionnaire Volvo Penta le plus proche, consultez notre [dealer locator](#) sur notre site Internet.