

| | | | | |
|---|---------------------|---------|--------|----------------|
| Herausgegeben von 42700 Global Campaign Management | Datum 2009-09-15 | Ersetzt | Anlage | Seite Nr. 1 |
|---|---------------------|---------|--------|----------------|

RÜCKRUF-AKTION**4877-1728 QL Elektronisches Schalt- und Gasregelsystem für mechanische Motoren
Ausgabedatum September 2009****Beschreibung:**

QL-EST schaltet wegen eines Bugs in der Software nicht wie erwartet. Dieser Defekt kann zu Zusammenstößen von Booten bei langsamer Fahrt oder zwischen dem Boot und einem festen Objekt führen, und dadurch Sach- und Personenschäden verursachen. Wir haben bis zum heutigen Datum von keinen Personenschäden erfahren.

Betroffene Produkte:

QL-EST-System Einfachanlagen-Sätze: Art.-Nr. 3884416 und Art.-Nr. 21429303. (Seit erster Produktion.)Doppelanlagen-Sätze: Art.-nr. 3884418, 21316752 und 21324935. (Seit erster Produktion.)Beigefügt ist ein Excel-Blatt mit Angaben über registrierte Kunden, OEM, Händler, Importeure und Markteinheiten, wo diese verfügbar sind.
QL-EST-Systeme, die nach 26.06.2009 von Volvo Penta versandt wurden, enthalten die PCU-Steuergeräte Art.-Nr. 3884220, 21316655 und 21428968 mit der neuesten Software; diese PCU-Steuergeräte sind für die Dauer von 3 Monaten mit einem Aufkleber mit der Angabe „K-283“ gekennzeichnet.

Maßnahme:

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Volvo Penta Service-Händler.Ihren nächsten Volvo Penta-Händler finden Sie mit unserem Händlersuchdienst Dealer Locator auf unserer Website.