

Emesso da	Data	Sostituito	Insero	Pag. n.
42700 Global Campaign Management	2009-09-15			1

**CAMPAGNA DI RICHIAMO**  
**(4877-1728)**

***Sistema di comando elettronico QL per inversione e acceleratore di motori  
meccanici (QL EST)***  
***Emesso nel settembre 2009***

**Descrizione:**

Il sistema QL-EST non effettua l'inversione come dovrebbe, a causa di un difetto nel software. Tale difetto potrebbe causare collisioni a bassa velocità fra imbarcazioni o fra la barca e il molo, causando danni alle persone e alle cose. Al momento, comunque, non abbiamo avuto notizia di nessun incidente di questo tipo.

**Prodotti interessati:**

Kit sistema QL-EST per motorizzazioni singole: Art. n. 3884416 e art. n. 21429303. (Fin dall'inizio della produzione)  
Sistemi per motorizzazioni gemellari: Art. n. 3884418, 21316752 e 21324935. (Fin dall'inizio della produzione)  
Accludiamo un foglio Excel contenente l'elenco con le informazioni sui proprietari registrati, gli OEM, le concessionarie, gli importatori e le società di distribuzione, laddove disponibili.  
Sistemi QL-EST distribuiti da Volvo Penta dopo il 26.09.2009 contenenti centraline PCU art. n. 3884220, 21316655 e 21428968 con il software più recente, queste PCU saranno contraddistinte da un'etichetta adesiva con la sigla "K-283" per un periodo di tre mesi.

**Come procedere:**

Contattare la concessionaria Volvo Penta per fissare un appuntamento

Per localizzare la più vicina concessionaria Volvo Penta si può usare la funzione di ricerca concessionarie nel nostro sito Web.